


Tipos de Conexiones Rápidas de Leva y Ranura


B




Tipo A
Adaptador Macho x Hembra NPT




Tipo E
Adaptador Macho x Vástago para Manguera




Tipo B
Acople Hembra x Macho NPT




Tipo F
Adaptador Macho x Macho NPT



Tipo C
Acople Hembra x Vástago para Manguera



Tipo DC *
Tapa para polvo



Tipo D
Acople Hembra x Hembra NPT



Tipo DP *
Tapón para polvo

Las tapas y tapones guardapolvo **no** son para usarse en aplicaciones de presión por razones ambientales y de seguridad.



¡CUIDADO! BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA use conexiones rápidas de leva y ranura para aplicaciones de aire comprimido o vapor