La Conexión Correcta MR

Dispositivo de Bloqueo para Acople API Serie 5500

Producto Nuevo

ESTÁNDAR DE BLOQUEO/ETIQUETADO

El estándar de bloqueo/etiquetado requiere la adopción e implementación de prácticas y procedimientos para apagar el equipo, aislarlo de sus fuentes de energía y evitar la liberación de energía potencialmente peligrosa mientras se realizan actividades de mantenimiento y servicio.

Aplicación

- Evita que el acople se abra mientras se realizan tareas de mantenimiento y servicio

Materiales

- Aluminio antichispa con construcción anodizada en color rojo

Características

- Perno de pivote a prueba de manipulación
- El pasador de bloqueo puede alojar hasta tres cerraduras

40714AL

Dixon en México

Monterrey

Av. Churubusco #1600
Local 14, Plaza Jumbo
Col. Francisco I. Madero 64560
Monterrey, Nuevo León
Tel. (81) 8354-5649
800.00.DIXON (34966)
contactenos@dixonvalve.com.mx
dixonvalve.com.mx

CDMX

Poniente 116 #509 - Bodega 5
Col. Industrial Vallejo
Alcaldía Azcapotzalco, CDMX
C.P. 02330
800.00.DIXON (34966)
contactenos@dixonvalve.com.mx
dixonvalve.com.mx

Dixon PANAM

1 Dixon Square
Chestertown, MD 21620
Tel: 410.778.2002
Fax: 410.778.4702
export@dixonvalve.com