


Adaptador Macho GHT

Macho GHT x Macho NPTF



GHT	NPTF	Latón # de Parte	Latón Libre de Plomo ³ # de Parte	Rosca Macho	Acero Inox. 303 # de Parte
3/4"	3/8"	5081206C ¹	---	---	---
	1/2"	5081208C ¹	5081208CLF	NPT	5081208SS
	3/4"	5081212C ¹	---	NPT	5081212SS
	3/4" x 1/2"	5141212C ^{1,2}	5141212CLF ²	NPT	5141212SS ²
	1"	5081216C ¹	---	---	---

¹ Macho GHT extendido, rosca profunda.

² Tiene hembra NPT 1/2" en el D.I. del lado NPT macho 3/4".

³ Latón libre de plomo <=0.25% plomo; aleación CA2745; aleación C46400.

Rosca Macho



Macho x Macho	Latón # de Parte	Acero Inox. 303 # de Parte
GHT x GHT	5091212C	5091212SS
1" NPSH x GHT	5091612C ²	---

¹ Macho GHT extendido, rosca profunda.

² Rosca NPSH.

Macho GHT x Hembra NPTF



Macho GHT	Hembra NPTF	Latón # de Parte	Latón Libre de Plomo # de Parte
3/4"	1/4"	5071204C	---
	3/8"	5071206C	---
	1/2"	5071208C	---
	3/4"	5071212C	5071212CLF ^{1,2}
Macho GHT	Hembra NPT	Acero Inoxidable 303 # de Parte	
3/4"	1/2"	5071208SS	
	3/4"	5071212SS	

¹ Rosca NPT.

² Latón libre de plomo <=0.25% plomo, aleación CA2745; aleación C46400.

Macho x Macho x Tubería Hembra



Macho GHT x Macho GHT x Hembra NPT	Latón libre de Plomo # de Parte
3/4" x 3/4" x 1/2"	5091212CLF