

Conexiones para Tubería 994 a 1052

Uniones de Golpe	995 - 997
Cople Unión Straub-Grip L	998
Cople Unión Straub Open Flex 1L	999
Conexion Hembra para Soldar	1000
Conexion NPT para Soldar	1001
Niples Recuperables	1002 - 1003
Bridas.....	1004 - 1007
Adaptadores de Brida	1008
Reductores	1009 - 1012
Codos 90°	1013 - 1015
Codo 45°	1015
Tee Hembra	1016
Codo Reductor	1017
Tapas Redondas	1018
Tapón Cuadrado.....	1019
Conexiones NPT de Latón	1020 - 1021
Conexiones Cédula 80 de Polipropileno	1022 - 1023
Conexiones de Pared	1024
Conexiones Apernadas.....	1025
Niples de Tubería	1026 - 1027
Cople Unión Serie Q	1028
Cople Serie S	1029
Coples Serie L.....	1030
Cople Lite.....	1031
Coples Rígidos	1032
Abrazaderas de Perno Ranuradas	1033
Abrazaderas de Hierro Pintadas.....	1033
Tee Mecánica Serie T.....	1034
Cople de Polietileno de Alta Densidad	1035
Conexiones Ranuradas.....	1036
Adaptadores de Brida	1037 - 1038
Tapones Bull.....	1039
Niples de Reducción	1040
Empaques para Conexiones Ranuradas.....	1041
Accesorios para Conexiones Ranuradas.....	1042
Coladores Y	1043
Conexiones Agri-Lock Tipo A.....	1044 - 1047
Conexiones Bauer Tipo B.....	1048 - 1052